

ブレーキキャリパーサポート (Φ 30 フロントフォーク type X 用) 【ブレンボ ブレーキキャリパー用 (通称: カニ)】	
商品コード	500-1123883
適合車種	モンキー / ゴリラ系Φ 30 フロントフォーク type-X (※旧型Φ 30 フロントフォーク装着不可)
備考	○別途、ブレンボ対向 2 ポット キャスティング ピストン径: 32/34 84mm ピッチ [通称: カニ] が必要です。 ○取り付けボルトは付属していません。 (取付ボルト M10・P.1.25/M8・P.1.25 が必要です)


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

使用上の注意!

ブレーキキャリパーの
固体誤差により、ディ
スクローターと干渉す
る場合があります。そ
の場合は、ブレーキキャ
リパーの干渉箇所を
削って下さい。



100629 M-T

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

KITACO
株式会社キタコ
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

ブレーキキャリパーサポート (Φ 30 フロントフォーク type X 用) 【ブレンボ ブレーキキャリパー用 (通称: カニ)】	
商品コード	500-1123883
適合車種	モンキー / ゴリラ系Φ 30 フロントフォーク type-X (※旧型Φ 30 フロントフォーク装着不可)
備考	○別途、ブレンボ対向 2 ポット キャスティング ピストン径: 32/34 84mm ピッチ [通称: カニ] が必要です。 ○取り付けボルトは付属していません。 (取付ボルト M10・P.1.25/M8・P.1.25 が必要です)


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

使用上の注意!

ブレーキキャリパーの
固体誤差により、ディ
スクローターと干渉す
る場合があります。そ
の場合は、ブレーキキャ
リパーの干渉箇所を
削って下さい。



100629 M-T

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

KITACO
株式会社キタコ
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

ブレーキキャリパーサポート (Φ 30 フロントフォーク type X 用) 【ブレンボ ブレーキキャリパー用 (通称: カニ)】	
商品コード	500-1123883
適合車種	モンキー / ゴリラ系Φ 30 フロントフォーク type-X (※旧型Φ 30 フロントフォーク装着不可)
備考	○別途、ブレンボ対向 2 ポット キャスティング ピストン径: 32/34 84mm ピッチ [通称: カニ] が必要です。 ○取り付けボルトは付属していません。 (取付ボルト M10・P.1.25/M8・P.1.25 が必要です)


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

使用上の注意!

ブレーキキャリパーの
固体誤差により、ディ
スクローターと干渉す
る場合があります。そ
の場合は、ブレーキキャ
リパーの干渉箇所を
削って下さい。



100629 M-T

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

KITACO
株式会社キタコ
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740

ブレーキキャリパーサポート (Φ 30 フロントフォーク type X 用) 【ブレンボ ブレーキキャリパー用 (通称: カニ)】	
商品コード	500-1123883
適合車種	モンキー / ゴリラ系Φ 30 フロントフォーク type-X (※旧型Φ 30 フロントフォーク装着不可)
備考	○別途、ブレンボ対向 2 ポット キャスティング ピストン径: 32/34 84mm ピッチ [通称: カニ] が必要です。 ○取り付けボルトは付属していません。 (取付ボルト M10・P.1.25/M8・P.1.25 が必要です)


●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。
説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。

■製品、装着について (必ずお読み下さい)

- このパーツは車種専用設計されていますので、他の車種には装着できません。また記載されていない追加加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。
- 組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等について、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。
- 組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。
- 振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず、各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。
- お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。

使用上の注意!

ブレーキキャリパーの
固体誤差により、ディ
スクローターと干渉す
る場合があります。そ
の場合は、ブレーキキャ
リパーの干渉箇所を
削って下さい。



100629 M-T

製品の保証について

- 製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上の原因による品質不良がありました場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。

KITACO
株式会社キタコ
〒 577-0015
東大阪市長田 3-8-13
TEL.06-6783-5311 (代)
FAX.06-6782-0740